
Servicii de reparații pentru un autovehicul Porsche Boxster.

I.D.: 67311223

Data publicarii	21.03.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.03.22	Pretul estimativ:	4.300,00 RON - 4.300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparații pentru un autovehicul Porsche 987 KS12 Boxster SS: WPOZZZ98Z9U700265 constând în înlocuirea conductei de servodirecție și a lichidului servo (include demontat + montat scuturi, demontat + montat compresor AC, golire + igienizare + încărcare instalație AC, demontat + montat pompă servodirecție).
