

---

## Reparatie expresor si vitrina

I.D.: 70063058

---

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.340,22 RON - 3.340,22 RON

---

Descriere: 1. Expresor cafea LA CIMBALI M21 Junior S/1 220-240 V AC, 50HZ 1,9-2,3 KW, Boiler 1 133 C - 0,2Pa ( 2 bar) Bolier 2-133 C -1,2 Pa (12bar) Necesari piese înlocuite: - Fitting double 1/4-1/4 - 3 buc - Watersoftner - 1 buc - Valvă solenoida - 2 buc - Valvă evacuare - 1 buc - Gasket 17,9\*14.2\*1.5 - 1 set - Gasket - 1 set - Shower disk - 1 buc - Shower inox - 1 set - Surub TSV M5X18 - 20 buc - Group gasket - 1 set 2. Vitrină frigorifică -Eliwell id 974 IX Necesitar reparație: - Înlocuire ventil încărcare D6-1/4" - 1 buc - Încărcare Freon - 1 kg

---