

---

## **Anulata - Reparatii convertizor de frecventa tip ASC 5000 EPA 10**

I.D.: 22367330

---

Data publicarii	28.08.17	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.09.17
----------------------------------	----------

---

Descriere:	Reparare convertizor de frecventa ASC 5000 cu racire cu aer prin inlocuire componente defecte, update de software si asigurare asistenta la punere in functiune.
------------	--

---