

"Lucrari de reabilitare cladire spatii tehnice - sectiile S.C.B., M., E.E. din Depoul Militari - refacere hidroizolatie + termoizolatie terasa si anvelopare fatada cladire" - LOT 1 "Lucrari de reabilitare acoperis cladire formatie atelier mecanic, tamplarie si Districtul 1 din Depoul Militari - refacere hidroizolatie si termoizolatie terasa si luminatoare" - LOT 2

I.D.: 81907101

Data publicarii	11.05.23	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	294.459,26 RON - 294.459,26 RON 198.264,49 RON - 198.264,49 RON
-------------------	--

Descriere: LOT 2 - Lucrari de reabilitare acoperis cladire formatie atelier mecanic, tamplarie si Districtul 1 din Depoul Militari - refacere hidroizolatie si termoizolatie terasa si luminatoare. Detalierea privind obiectul contractului: In decursul exploatarei de peste 35 ani a acestei cladiri din Depoul Militari, din cauza factorilor exteriori agresivi (umiditate excesiva, inghet-dezghet, temperaturi ridicate/scazute, etc.) hidroizolatia s-a uzat tehnic si moral pe intreaga suprafata. Deteriorarea are ca efect infiltratii de apa cu repercursiuni asupra starii de functionare normala a spatiilor din interior ce au ca destinatie ateliere, vestiare si a spatiilor de birou. Prin refacerea luminatoarelor se realizeaza o eficienta mai buna prin asigurarea luminii zilei, uniforma si consistenta in cladirea atelierului, respectand aspectul arhitectural al cladirii, aducandu-se avantaje substantiale privind confortul din interiorul acestui obiectiv. Valoarea estimata a Lotului 2: 294.459,26 lei. LOT 1 - Lucrari de reabilitare cladire spatii tehnice - sectiile S.C.B., M., E.E. din Depoul Militari - refacere hidroizolatie + termoizolatie terasa si anvelopare fatada cladire. Detalierea privind obiectul contractului: In decursul exploatarei de peste 35 ani a acestei cladiri din Depoul Militari, din cauza factorilor exteriori agresivi (raze ultraviolete, inghet-dezghet, temperaturi ridicate/scazute, etc.), hidroizolatia s-a uzat tehnic si moral pe intreaga suprafata. Deteriorarea are ca efect infiltratii de apa cu repercursiuni asupra starii de functionare normala a spatiilor din interior ce au ca destinatie Sala Relee, Biroul I.D.M. și S.E.T.. Pentru marirea gradului de confort al spatiilor interioare, precum si a diminuarii cheltuielilor cu incalzirea acestor spatii, este necesara anveloparea fatadelor si termoizolarea acoperisului. Valoarea estimata a Lotului 1: 198.264,49 lei.
