

Remediere defectiuni - Mitsubishi Canter SB13WIJ

I.D.: 103081064

Data publicarii	20.09.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.494,38 RON - 23.494,38 RON

Descriere: Remediere defectiuni - Mitsubishi Canter Lucrari solicitate de client: - Motor nefunctional, motorul nu porneste - Inlocuit arc parabolic - Pivotare axa fata - Inlocuit elemente uzate la sistemul de directie Constatari defectiuni : - Doua injectoare necesita inlocuire nu se pot repara. - Arc lamelar axa fata partea dreapta, rupt is fisurat, necesita inlocuire - Defectiuni sistemul de directie, joc pivoti de directie - Amortizor fata necesita inlocuire - Sunet rulment roata fata stanga/dreapta - Deteriorat 3 prezoane de prindere roata fata Denumire operatii executate/alte costuri : - Demontat injectoare, pentru verificare 1 ora - Verificare injectoare 70.00ron+tva/buc x 4 = 280.00 RON+TVA - Montat injectoare 1.5 ore - Inlocuit inele de etansare injectoare - Aerisit sistemul de alimentare cu combustibil 0.5 ore - Reparatie bara de conexiune stanga/dreapta - 400.00 RON+TVA - Demontat rotile fata 0.5 ore - Demontat si inlocuit arc lamelar fata partea dreapta 6 ore - Inlocuit rulment roata axa fata 3 ore - Inlocuit amortizoare fata 1 ora - Pivotat axa fata partea stanga/dreapta 6 ore - Inlocuit trei prezoane si piulite de prindere roata fata 0.5 ore - Inlocuit bielele antiruliu fata stanga/dreapta 1 ora - Diagnoza tester 2 ore - Lucrari electrice lipsa alimentare module laterale 6 ore - Demontat si remontat bord 4 ore - Lucrari electrice lipsa alimentare curent 5v senzori 6 ore Piese : - Injectoare 2687.00ron+tva/buc x 2 = 5374.00 RON+TVA - Inel etansare injectoare 9
