

Servicii de reparare si de intretinere a pompelor

I.D.: 73946008

Data publicarii	07.10.22	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.256,00 RON - 2.256,00 RON

Descriere: Am primit pentru reparat 1 buc. electropompa tip 8GS22T cu cablu 35 m, productie Lowara - Italia. In urma demontarii s-au constatat urmatoarele: - Motor electric in scurtcircuit (ars) - Rulmenti uzati - Etansare mecanica deteriorate - Cablu alimentare motor defect - Cablu alimentare defect - 35m - Uzura parte hidraulica (13 rotori + 13 difuzori + cuzinet lagar) Pentru repararea electropompei sunt necesare urmatoarele operatiuni: - Demontare/ montare electropompa - Rebobinare motor electric - Uscare in cuptor special la temperature controlata - Inlocuire rulmenti - Inlocuire etansare mecanica - Inlocuire difuzori -13 buc - Inlocuire rotori - 13 buc - Inlocuire cuzinet lagar - Inlocuire cablu motor electric - Curatare si reconditionare parte hidraulica - Refacere jocuri axiale si radiale - Probe si verificari mecanice si electrice in stand propriu Cost total de reparatie 1.625 Lei (include demontare, inlocuire piese,rebobinat motor electric, montare, verificari, probe electrice si mecanice) Cablu electric 40 m.l.....394,80 Lei Cablu pt. electrozi.....236,80 Lei TOTAL GENERAL (reparatie + cabluri) : 2.256,60 Lei
