
Reparatie masina de spalat rufe marca Samsung

I.D.: 79039380

Data publicarii	22.02.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 330,00 RON - 330,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat, marca Samsung prin : etansat distribuitor detergent reparat motor , masina de spalat din dotarea CIA MAICANESTI ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude constatare ,materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata
