
Reparație la autospeciala Volvo 460 FMX

I.D.: 42896113

Data publicarii	31.05.19	Coduri CPV	50110000-9 50116400-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.136,82 RON - 1.136,82 RON

Descriere: Autoritatea contractantă are în intenție achiziționarea serviciului de "Reparație la autospeciala Volvo 460 FMX cu nr. de înregistrare MAI 34216", astfel: verificat pierderi ulei priză putere, înlocuit conductă alimentare ulei.
