

## **Lucrări de execuție pentru proiectul Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente**

I.D.: 64645188

Data publicării	27.12.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	3.804.339,91 RON - 3.804.339,91 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrări de execuție pentru proiectul Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente. Obiectivul propus urmărește înființarea unui Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente. Realizarea obiectivului - construcție cu o structură modernă, cu capacitate, nivel de confort și dotare competitive - va reprezenta o construcție cu identitate arhitecturală, ridicând astfel standardul de urbanism al zonei și va avea un impact pozitiv asupra populației. Terenul în suprafață de 445mp (nr cad 32191) și 6618 (nr cad 32811), pe care se află în prezent imobilul este situat în Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2A, Loc. Moldova Noua, jud. Caras Severin. Obiectivul este situat într-o zonă centrală a orașului. Având în vedere că actuala clădirea unde funcționează biblioteca se află într-un grad avansat de degradare interioară și exterioară, și s-a decis înființarea unui centru cultural pentru tineret prin modernizarea și dotarea imobilului, și prin îmbunătățirea spațiilor publice adiacente. Construcția a fost executată în jurul anului 1935 în baza concepției și reglementarilor tehnice din acea perioadă, destinația inițială se menține și în prezent. Finisajele exterioare existente sunt într-o stare avansată de degradare, în unele porțiuni se observă căzături ale tencuielilor, dar și urme de igrasie. Instalații sanitare, termice și electrice nu au fost modernizate niciodată de la construirea clădirilor. Acoperișul este de tip șarpanta din lemn. Acesta prezintă stări de degradare locale datorată infiltrațiilor de apă. Finisajele sunt următoarele: - tencuieli obișnuite la pereți; - tamplarie metalică și din lemn cu geam simplu; - pardoseli din mozaic, gresie și parchet; - zugrăveli la pereți și tavane.