

Verificare stingatoare de incendiu tip P6, G5, P50

I.D.: 74681410

Data publicarii	26.10.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.012,00 RON - 5.012,00 RON

Descriere: Identificare si verificare stingatoare tip P6 ABC. Nu sunt incluse piesele si materialele ce necesita inlocuirea. Servicii de identificare, verificare a stingatoarelor de incendiu de tip G5. Nu sunt incluse piesele si materialele utilizate pentru aducerea stingatoarelor in starea initiala de functionare. Procesul de casare si scoatere din uz a stingatoarelor neconforme se executa contra-cost in baza unei comenzi scrise din partea beneficiarului. Servicii de verificare, reparare stingator cu pulbere tip P50. Pulberea si piesele /materialele ce necesita inlocuirea nu sunt incluse in pret.
