
Servicii de reparare si de intretinere auto

I.D.: 78472647

Data publicarii	10.02.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.924,49 RON - 2.924,49 RON

Descriere: Serviciile constau in repararea sistemului de franare la autovehiculul VW Touareg cu ss: WVGZZZCRZKD012758, astfel: inlocuirea placutelor de frana si senzorii placuțelor pe față. Dacă în urma demontării echipamentelor sunt constatate și alte defecțiuni ce nu au putut fi observate la inițial, acestea se vor remedia numai după ce autoritatea contractantă își da acordul pentru aceste remedieri. Se vor utiliza numai piese de schimb noi, nerecondiționate, recomandate de producătorul autovehiculului, certificate/omologate de RAR.
