
Servicii de revizie echipament climatizare cu unitate interioara tip split de perete

I.D.: 59349648

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	50730000-1 50710000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 40.000,00 RON - 40.000,00 RON

Descriere: Revizia va consta în: a) curatarea filtrelor de aer ale unitatilor interioare cu substante antibacteriene; b) curatarea schimbatoarelor de caldura de la unitatea interioara, atunci cand este cazul; c) verificarea etanseitatii cicuitelor de alimentare cu agent termic; d) verificarea presiunilor de lucru; e) verificarea partilor electronice; f) verificarea senzorilor de temperatura; g) curatarea tavitelor de condens ale unitatilor interioare. Pret: 200 Lei fara TVA fara TVA / buc Eventualele pierderi de freon se platesc de catre beneficiar, pret 260 Lei fara TVA/kg. Eventualele piese de schimb care se constata ca ar trebui inlocuite in urma reviziei se vor oferta separat. De asemenea, toate consumabilele (filtre aer pentru unitatile interioare, etc si eventualele piese de schimb se vor plati separat de catre beneficiar in baza unui deviz care va rezulta in urma reviziei efectuate.
