

## Kit reparatie filet buson ulei M13-M20

I.D.: 44348384

Data  
publicarii

23.10.19

Coduri CPV

44512000-2

Pretul  
estimativ:

128,00 RON - 128,00 RON

Descriere: DESCRIERE: Trusa reparat filete buson baie ulei M13 - M20, HBM 3613 Acest kit excelent de reparare filete conține patru tarozi, busoane de scurgere a uleiului 20buc, și 40 de saibi de cupru. Potrivit pentru repararea bailor de ulei, cutie de viteze și alte filete. Setul include busoane cu filete lungi pentru inlocuirea celor deteriorate sau uzate.. Este potrivit pentru cele mai multe filete utilizate în mașini și alte utilitare, inclusiv marci precum Audi, VW, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Seat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Opel, Peugeot, Renault, Toyota si Volvo. Detaliile tehnice ale trusei de raparat filete busoane ulei M13 - M20. 4 x tarozi fabricate din HSS (oțel de mare viteză) HSS 4341 - M13 x 1.5 | M 15 x 1,5 | M 17 x 1,5 | M 20 x 1,5 (4 dimensiuni, 1 buc per dimensiune) 20 x dopuri de scurgere de ulei din 45CR (4 dimensiuni, 5 buc per dimensiune) 40 x aluminiu inele de etanșare (4 dimensiuni, 10 bucăți per dimensiune) Potrivit pentru cele mai multe tipuri de filete utilizate în mașini. De înaltă calitate, asigură utilizare îndelungată