
Serviciu de reparație motor aferent autoturismului marca Dacia Duster

I.D.: 88471796

Data publicarii	25.10.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.10.23	Pretul estimativ:	1.390,00 RON - 1.390,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu de reparație motor aferent autoturismului marca Dacia Duster, cu seria de șasiu UU1HSDADG52889813 / 2015 cu numărul de înregistrare MAI 38833 de la Detașamentul de Pompieri Bacău. Serviciul presupune procesul de regenerare a filtrului DPF și se vor înlocui bujiile incandescente - 4 buc, filtrul de ulei - 1 buc, filtrul de aer - 1 buc, filtrul de combustibil - 1 buc, filtrul de polen - 1 buc. și uleiul de motor (5w30).
