

---

## Servicii verificare hidranti interiori

I.D.: 97647840

---

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	44482200-4 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 2.535,00 RON - 2.535,00 RON

---

Descriere: Oferta refuzata: Operatiuni ce se executa: - Amplasarea hidrantilor - Accesul la aceste echipamente va fi intotdeauna usor de realizat, fiind interzisa depozitarea oricarui obiect sau material pe si in jurul sau in dreptul hidrantilor; - Marcarea hidrantilor trebuie sa fie corecta si inteligibila; - Identificarea scurgerilor, coroziunii si alte defecte vizibile trebuie realizata periodic; - Verificarea sistemului de manevrare(robineti) - Deschiderea/Inchiderea sa se realizeze usor si complet; - Verificarea starii tehnice a cutiilor; - Furtunul sa fie calitativ si intact, pentru a evita cedarea la presiune; - Teava de refulare sa fie multifunctionala, jet compact si pulverizat; - Verificarea starii de etansare a elementelor de protectie(garnituri) - Testare functionare hidrant - Verificare acces cuple exterioare.

---