
SERVICE CRIOTOM TEHSYS 3000

I.D.: 42852688

Data publicarii	21.05.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 200,00 RON - 200,00 RON

Descriere: Reparatie pentru criotom TEHSYS 3000 - inlocuire garnitura defecta CJAM CONSTANTA nu este platitoare de TVA. CJAM CONSTANTA are avlz de functionare emis de Ministerul Sanatatii la zi NR. 5418/10.08.2018- si are implementat SR ISO 9001:2015.
