
Reparatie sistem franare la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50059

I.D.: 64593856

Data publicarii	20.12.21	Coduri CPV	50112000-3 50116200-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 426,01 RON - 426,01 RON

Descriere: Autoritatea contractanta are in intentie achizitionarea urmatorului serviciu: Reparatie sistem franare la ambulanta VW Transporter cu nr. de înregistrare - MAI 50059, fiind necesar efectuarea unor reparatii la instalatia de franare, astfel: inlocuire senzor placute de frana.
