

## **Servicii inlocuire anvelope, pana cu petice si echilibrat cu inlocuire valve si incarcat cu azot**

I.D.: 51943202

---

Data publicarii	24.11.20	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 417,00 RON - 417,00 RON

---

Descriere: Servicii inlocuire anvelope de iarna - Dacia Logan A-3207, Microbuz Mercedes A-10481 si vulcanizare, pana cu petice si echilibrat cu inlocuire 3buc valve si incarcat cu azot Dacia Logan A-2648, Logan A-12179, A-10481

---