
Servicii de reparare a automobilelor

I.D.: 65088123

Data publicarii	14.01.22	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	19.01.22	Pretul estimativ:	1.450,00 RON - 1.450,00 RON
Descriere:	Schimb kit de distributie la Skoda Ocatvia 1.6 TDI ; inlocuire bujii incandescente la Dacia Dokker 1.5 Dci		
