
Revizie aparat de aer conditionat de tip SPLIT

I.D.: 78419083

Data publicarii	10.02.23	Coduri CPV	39717200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.840,00 RON - 6.840,00 RON

Descriere: Conditii neacceptate la termen: Revizie aparat de aer conditionat de tip SPLIT: - Unitate Exterioara: verificat / curatat schimbator de caldura; verificat / curatat tava de condens; verificat / curatat radiator PCB; verificat / curatat stare unitate exterioara; verificat stare unitate interioara, verificat / fixat conexiuni electrice fixe; verificat circulatia libera a aerului. - Unitate Interioara: verificat / curatat filtru de aer; verificat / curatat schimbator de caldura; verificat / curatat tava de condens; verificat / curatat ventilator/pale ventilator; verificat / fixat conexiuni electrice fixe; verificat stare unitate. Se verifica 12 aparate in luna mai si 6 aparate in luna noiembrie. - pretul nu include costul pieselor de schimb. - pentru lucrarile de reparatii si inlocuire piese se va prezenta deviz cu valoarea pieselor de schimb,manopera,material. - pentru interventii neprogramate: 100 lei +tva/ora/tehnician, echipa fiind formata din 2 tehnicieni - deplasare interventii neprogramate: 300 le
