

---

## Servicii de revizie si reparatie autoutilitara

I.D.: 101759852

---

Data publicarii	20.08.24	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.369,75 RON - 2.369,75 RON

---

Descriere: Servicii de reparatii si revizie la autoutilitara IVECO: inlocuit bujii incandescente si releu bujii, verificat sistem iluminare, inlocuit ulei motor, inlocuit filtru ulei, filtru combustibil, filtru aer, filtru polen, verificat si reglat cu tester electronic

---