
Serviciu de reparație la ambulanța marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER

I.D.: 80517394

Data publicarii	04.04.23	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.04.23	Pretul estimativ:	0,01 RON - 1.672,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Serviciu de reparație la ambulanța marca VOLKSWAGEN TRANSPORTER, an fabricatie 2018 - necesită înlocuit: rulment butuc față 1 buc., rulment butuc spate 1 buc., bucșă bară stabilizatoare 2 buc., taler inferior arc spate 2 buc.
