
Reparatii periferice IT

I.D.: 76259138

Data publicarii	08.12.22	Coduri CPV	50312000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: REVIZIE / REPARATIE MFC EPSON L 655 Inlocuire 1 role presoare/transfer A4 - 75 lei / buc. Resetare ink tank absorber Spalare ink tank absober Reparatie balama ADF Recomandam sa folositi: Cartuse originale HP/EPSON/Canon/Samsung/Brother de capacitate mare pentru Imprimante laser. Paginatia este exprimata de producator si are acoperire 5% pe coala de hartie format A4. RECOMANDAM CARTUSE ORIGINALE DE TONER DEOARECE ECHIPAMENTELE POT SUFERI DETERIORARI DIN CAUZA PULBERII NECONFORME, LUCRU CARE DUCE LA UZAREA EXTREMA A UNITATII DE IMAGINE, A CILINDRULUI SI A CUPTORULUI. mai putin
