

REVIZIE MB- REF A76 SP

I.D.: 89862840

Data
publicarii 22.11.23

Coduri CPV 50112000-3

Pretul
estimativ: 3.552,66 RON - 3.552,66 RON

Descriere: diagnoza motor, verificare motor, vf etansare sistem aer supraalimentare, curatare filtru particule, inlocuire senzor dpf contrapresiune gaze arse, programare si parametrare senzor dpf, inlocuire amortizor zgomot, oring rezonator, oring turbo verde, inel etansare, furtun intercooler dr, spray curatitor, conducta aer supraalimentare , senzor dpf, materiale consumabile.
