
Servicii reparatie cu piese de schimb pentru sistem LX200 Luminex

I.D.: 74198988

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	50430000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 23.697,30 RON - 23.697,30 RON

Descriere: Repararea analizorului automat Luminex LX 200 in vederea punerii in functiune a acestuia. Serviciile de service includ: schimbare consumabile, curățare instrument conform cu procedurile standard, aliniere sistem detectie LX200, calibrare si verificare. Piese de schimb consumabile incluse: kit mentenata 12 luni, varf proba si valva proba. Manopera 8 ore
