
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor

I.D.: 51050012

Data publicarii	26.10.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.547,10 RON - 1.547,10 RON

Descriere: Service stingatoare tip P6=20buc;Service stingatoare tip SM6=6buc;Furtun stingator tip P6=5buc;Ansamblu robinet=3buc;Manometru=3buc;Casare butelii P6=2buc;Con cu diuza=2buc;Furtun tipC rola 20m cu racorduri montate;Policarbonat 2mm usi hidrant
Mentenanata hidranti de interior=5buc
