

Refacere DC 17 L = 0,620 km , refacere drum pietruit de acces catre zona „Tampa” L= 0,200 km. si aparari de mal L= 0,250 km

I.D.: 74603335

Documente participare:

- Caiet de sarcini si formulare.pdf

Data publicarii	28.10.22	Coduri CPV	45233141-9
Termenul limita pentru depunere:	02.11.22	Pretul estimativ:	396.000,00 RON - 396.000,00 RON

Descriere: - In satul Stubeiu : 1) Pe DC 144 coordonate geografice N:45,2154 ; E:26,0114 , sa produs eroziunea malului stang pe o lungime de aprox. 100 ml , latime cuprinsa intre 0,50 si 1,00 m , cu o adancime 0,80 m , care a afectat acostamentul si rigola adiacenta drumului . - In satul Olteni : 2) Pe paraul Stalpul coordonate geografice N:45,2254 ; E:26,0175 datorita debitului mare inregistrat in urma ploilor abundente , au fost afectate 3 praguri de fund cu dimensiuni aproximative de 10 m lungime 2 m latime si 1 m inaltime ; - In satul Bughea de Sus : 3) Pe DC 17 coordonate geografice N:45,2217 ; E:25,9975 , au fost distruse acostamentul si rigola de pamant pe o lungime de aprox. 400 m cu o latime de -2- 1-2 m si dif. de nivel de 1-2 m . Totodata a fost afectata si platforma drumului asfaltat pe o lungime de 100 m o latime de 0,25 m si o grosime de 0,15 m . 4) Pe DC 17 coordonate geografice N:45,2002 ; E:25,9955 au fost afectate corpul si platforma drumului asfaltat pe o lungime de 120 m o latime de 3 m si o dif. de nivel de 0,25-0,60 m . 5) Pe drumul pietruit de acces in zona "Tampa" coordonate geografice N:45,2018 ; E:25,9906 a fost afectat in totalitate pe o lungime de aprox. 200 m o latime de 3 m si o dif. de nivel de 0,15-0,35 m . - In satul Teisani 6)Canalul dalat ,coordonate geografice N:45,2324 ; E:26,0252 in zona care subtraverseaza calea ferata, a fost colmatat pe o lungime de aprox. 150 m o latime de 3 m si o grosime de 1 m Se vor intocmi oferte distinct pe fiecare punct in parte .
