
Verificare hidranti interiori /exteriori

I.D.: 42170919

Data publicarii	08.03.19	Coduri CPV	35111500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.080,00 RON - 1.080,00 RON

Descriere: Verificare hidranti interiori /exteriori Spital si Dispensar . Exterior Spital - 4 buc, interior Spital si Dispensar 23 buc Verificare la 6 luni a hidrantilor interiori /exteriori. Operatiunea consta in verificarea conditiei cutiei de hidrant, robinet, furtun de incendiu, teava de refulare, verificarea garniturilor. Testarea presiunii statice de lucru pentru hidranti interiori si a debitului de apa pt hidranti exteriori. In cazul cand hidranti sunt alimentati din grup de pompare contravaloarea verificarii grupului este de 750.00 lei. La pretul de verificare a hidrantilor interiori/exteriori se adauga cheltuielile de deplasare in afara judetului Constanta functie de distanta. In judetul Constanta pretul este de 100,00 lei pentru o deplasare. In cazul cand este necesar schimbarea robinetului de hidrant interior pretul robinetului este de 98,00 lei/buc iar pretul manoperei se va stabili in functie de complexitatea lucrarii
