
REPARATIE SISTEM INCARCARE MERDES SPRINTER

I.D.: 47021023

Data publicarii	10.06.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.06.20	Pretul estimativ:	547,04 RON - 547,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „HOREA,, al jud. Mures, avand sediul in str. Horea, nr. 28, mun. Tg. Mures, jud. Mures, intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparatie la sistemul de incarcare - alternator la mbulanta Mercedes Sprinter, model 906BA35/DLY046/SPRINTER cu seria de sasiu WDB906133DN537874, an fabricatie 2013, fiind necesar a fi inlocuite urmaztoarele piese: - fulie alternator -1 buc; - curea transmisie - 1 buc. In vederea intocmirii unei oferte de pret cat mai realiste va adresam rugamintea de a lua legatura cu persoana de contact mentionata in continutul anuntului - Serviciul Logistic Ciungan Sorin
