
Reparatie copiator Xerox work centre 5222

I.D.: 43162626

Data publicarii 11.06.19

Coduri CPV

50313100-3

Pretul estimativ: 348,00 RON - 348,00 RON

Descriere: In urma constatarii efectuate se propune inlocuirea urmatoarei piese: Feed Roller Kit (set de 3 buc) Manopera pentru montatjul piesei va fi inclusa in pretul final.
