

## Servicii de verificare, intretinere si reparare a sistemelor de detectie incendiu si gaze fierbinti

I.D.: 53383350

---

Data publicarii	15.01.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	81.840,00 RON - 81.840,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Servicii de verificare, intretinere si reparare a sistemelor de detectie incendiu si evacuare gaze fierbinti cu periodicitate lunara. Obiective cu instalatii: - Corp A (IDSAI + instalatie evacuare fum - aula); - Corp B (IDSAI ); - Corp C (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Corp D (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Corp E (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Corp F (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Corp G (IDSAI); - Corp H (instalatie evacuare fum + sistem de avertizare in caz de incendiu); - Corp J (sistem conventiional de avertizare in caz de incendiu); - Corp K (IDSAI + comanda instalatie de drenaj); - Corp L (sistem conventiional de avertizare in caz de incendiu); - Corp M - Planetariu (sistem conventiional de avertizare in caz de incendiu); - Cantina studenteasca (IDSAI); - Camin studentesc nr. 2 (IDSAI + instalatii evacuare fum); - Camin studentesc nr. 3 (IDSAI); - Camin studentesc nr. 4 (IDSAI + instalatie evacuare fum); - Camin studentesc nr. 5 (IDSAI); - Cabana „Șipoțel” Com. Râșca (D ≈ 65 Km față de USV) - (IDSAI); - C.T.I.D. Vatra Dornei (D ≈ 120 Km față de USV) - (IDSAI + instalatie evacuare fum).

---