
Reparatie/revizie compresor cu surub Fini Rotar Plus 3008-92S

I.D.: 99004446

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	50531300-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 583,50 RON - 583,50 RON

Descriere: Reparatie/revizie compresor cu surub, injectare cu ulei, tip Fini Rotar Plus 3008, cu inlocuirea racord flexibil, inclusiv costurile cu manopera si deplasarea aferenta.
