

Servicii de reparații auto Dacia Duster

I.D.: 57803906

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.245,00 RON - 1.245,00 RON

Descriere: Servicii de reparații auto DACIA DUSTER cu SS: UU1HSDC5G52028353, constând in înlocuirea compresorului AC și încărcare cu freon. Garanție: Conform legislației în vigoare
