
Reparatie pompa DAB , PEDROLLO

I.D.: 38205443

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	50511000-0 50511100-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 5.477,92 RON - 5.477,92 RON

Descriere: Reparatie pompa DAB TYPNKP 40-250/230/A/BAQE/15/2: - Rebobinare motor; - Etanșarea mecanică; - Set rulmenți; - Manopera. Reparatie pompa PEDROLLO F40/200A: - Rebobinare motor; - Etanșarea mecanică; - Set rulmenți; - Manopera.
