

---

## Servicii de verificare hidranti interiori conform ADV1184722

I.D.: 52168077

---

Data publicarii	02.12.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 504,00 RON - 504,00 RON

---

Descriere: Verificare hidrant interior - 9 buc - 28.00 lei/verificare semestrială - 56 lei/an (2 verificari)  
Precizam urmatoarele operatiuni: • Verificarea integritatii cutiei hidrant • Verificarea accesibilitatii la cutia hidrant • Verificarea furtunurilor de stingere cu apa : furtunul nu este corodat, nu prezinta scurgeri, deformari sau crapaturi; • Verificarea robinetului hidrant si a racordului fix; • Verificarea tevii de refulare; • Verificarea sistemului de derulare a furtunului ; Lucrarile vor fi executate in conformitate cu legislatia aplicabila in vigoare: P 118/2-2013 Reglementarea tehnica "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatiile de stingere"; Legea nr.10/1995 - privind calitatea in constructii; Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, intr-un sistem integrat de management calitate-mediu-sanatate si securitate operationala- responsabilitate sociala conform standardelor ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001.

---