
Servicii de reparatie autoclav Sturdy SAP 450 Y din Sectia Pediatrie

I.D.: 82008832

Data publicarii	12.05.23	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.700,00 RON - 3.700,00 RON

Descriere: Verificare / constatare / reparatie autoclav Sturdy SAP 450 Y Proceduri de mentenanta preventiva conform urmatoarelor: - Inspectie vizuala - Verificarea conditiilor de instalare/ utilizare privind amplasarea echipamentului - Teste de electrosecuritate conform standard IEC 61010 - Verificarea rezistentei izolatiei elementului de incalzire @500V [MΩ] - Verificari mecanice: etanseitate ansamblu garnitura/usa, verificarea sistemului de inchidere, verificarea conductelor, verificare ventilator - Verificari de comanda/ control - Verificari documente - Proceduri de curatare /decalcifiere generator de abur / rezistente de incalzire - Testarea parametrilor functionali: temperatura de sterilizare [°C], presiune de sterilizare [MPa], timp de sterilizare [sec] Pretul cuprinde si manopera instalarii pieselor de schimb necesare remedierii problemelor constatate. Obs: Costurile aferente deplasarii echipei de service la sediul dumneavoastra sunt incluse in oferta. Pretul pieselor de schimb nu este inclus, In urma prestarii serviciilor de service si mentenanta, se va emite un proces verbal cu activitatile efectuate si conditia de functionare a echipamentelor
