
Servicii reparații pentru auto Mercedes Benz, înlocuit termostat, pompă apă, garnitură pompă apă,

I.D.: 103719712

Data publicarii	04.10.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.115,00 RON - 1.115,00 RON

Descriere: Servicii de reparații pentru autoturismul Mercedes Benz cu numărul de înmatriculare B 31 MJR, înlocuit termostat, pompă apă, garnitură pompă apă, antigel G12. Prestatorul are obligația de a garanta că produsele montate sunt noi, nefolosite, de ultimă generație și încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, prestatorul are obligația de a garanta că toate produsele montate nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei ori oricărei alte acțiuni sau omisiuni a prestatorului și că acestea vor funcționa în condiții normale de funcționare. Perioada de garanție acordată produselor de către prestator este cea oferită de producător. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat prestatorul, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție. La primirea unei astfel de notificări, prestatorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor
