
Reparare uscator Girbau ST24

I.D.: 39946285

Data publicarii	01.08.18	Coduri CPV	50881000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.750,00 RON - 1.750,00 RON

Descriere: Pentru repararea uscatorului de rufe marca GIRBAU model ST24 s-au efectuat urmatoarele operatiuni: 1. Demontarea in intregime a ansamblului fulii, rulmenti, cuva. 2. Confectionarea altui ax pentru fulia intermediara. 3. Confectionatea a 2 bucsi metalice pentru corectarea axului cuvei. 4. Inlocuirea celor doi rulmenti care sustin cuva. 5. Verificarea d.p.d.v. electric a intregului uscator. 6. S-a efectuat legarea uscatorului la instalatia electrica. 7. Pentru executarea celor de mai sus, s-au efectuat 3 deplasari Ploiesti-Campina dus-intors.
