

Servicii reparatii si inlocuire piese defecte masina de spalat pardoseli Sala de sport Giroc, Timis

I.D.: 72984064

Data publicarii 07.09.22 Coduri CPV 98390000-3 98300000-6

Pretul estimativ: 612,00 RON - 612,00 RON

Descriere: Se solicita servicii de reparare si inlocuire a pieselor defecte , respectiv roti,saiba,sigurante pentru masina de spalat pardoseli utilizata la Sala de sport Giroc, jud. Timis. Pretul include deplasarea si manopera.
