
Servicii de reparatii a aparatului de spalat autoturisme, model Karcher HDS 10/20 - 4M,

I.D.: 10642131

Data publicarii	15.12.15	Coduri CPV	71356000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.15	Pretul estimativ:	1.650,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Directia Generala Anticoruptie, cu sediul în Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 390A, sector 4, telefon / fax 021/332.36.02 intentioneaza sa achizitioneze servicii de reparatii a aparatului de spalat autoturisme, model Karcher HDS 10/20 - 4M, din dotarea unitatii, operatiune ce consta în înlocuirea urmatoarelor materiale: valva sens- 1 buc, piston bypass- 1 buc, semering joasa presiune - 3 buc, saiba teflon - 3 buc, o-ring etansare- 3 buc, semering înalta presiune- 3 buc, suport semering - 3 buc, interior pistol- 1 buc, tub pistol pentru furtun - 1 buc, o-ring furtun - 2 buc, o-ring lance furtun - 1 buc, o-ring lance - 1 buc, o-ring lance 1 buc., o-ring servocontrol - 1 buc, ulei SAE 90- 1 litru, furtun 15 m lungime echipat complet la ambele capete (pentru conectare la instalatia de spalat sub presiune, respectiv pistol) - 1 buc.
