

Lucrari de reparatii generale si renovare (reparatii acoperis cladire anexa, reparatii sali de baie) la CIA Poarta Albă

I.D.: 81586558

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 04.05.23 | Coduri CPV | 45453000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Lucrările propuse au drept scop îmbunătățirea condițiilor de viață din punct de vedere al siguranței și al creșterii gradului de confort și adaptabilitate a spațiilor la nevoile concrete ale beneficiarilor, conform Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, a ORDINULUI nr. 82 din 16 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități. Clădirea anexă adăpostește vestiarul femeii, atelierul mecanic, magazine de efecte și magazine de obiecte, mijloace fixe și obiecte de inventar propuse spre casare. În cazul clădirii anexe a CIA P. Albă, un acoperiș deteriorat sau cu probleme poate reprezenta un pericol real pentru siguranța salariaților, în special în cazul unor condiții meteo extreme, cum ar fi ploile abundente, zăpada sau vântul puternic. De asemenea, o reparație a acoperișului ar putea preveni deteriorarea ulterioară a clădirii și a altor componente din interior. Sălile de baie trebuie renovate în vederea respectării standardelor minime de calitate, așa cum s-a prevăzut și în planul de restructurare al CIA P. Albă, asigurarea accesului cu scaune de baie, fără praguri, cu scurgere la nivelul pavimentului, mână curentă în baie, asigurarea confortului și intimității necesare. Situația propusă se vor demonta elementele de acoperis existente la clădirea anexă - se va realiza asterea și șarpanta la clădirea anexă - se va reface învelitoarea de tablă (tigla tip Lindab) la clădirea anexă - se va monta șelă tubulară metalică la clădirea anexă - se va desface tamplăria veche, din lemn și se va monta tamplărie PVC usi la baie femeii și bărbaților - se va reface tencuiala interioară în jurul tocurelor și pervazurilor la baie femeii și bărbaților - se vor repara tencuielile interioare la baie femeii și bărbaților - se vor demonta plăci de gresie și faianță la baie femeii și bărbaților - se va turna șapă autonivelantă la baie femeii și bărbaților - se va monta gresie și faianță la baie femeii și bărbaților - se vor demonta cazile de dus și se vor monta panouri despartitoare - se vor demonta și monta lămpi noi la baie femeii și bărbaților - se vor demonta și se vor monta podele noi

Categoria de importanță: "C". - Reparații acoperiș la clădirea anexă - 229.969,25 lei fără TVA (273.663,41 lei cu TVA) - reparații Sala de baie din pavilionul beneficiarelor femeii; 42.646,95 lei fără TVA (50.749,87 lei cu TVA) - reparații Sala de baie din pavilionul beneficiarilor bărbați: 50.256,12 lei fără TVA (59.804,78 lei cu TVA)