
constatare tehnica si remediere defectiuni la aparat pentru terapie cu curenti de inalta frecventa ultrasunet BTL

I.D.: 41388305

Data publicarii	23.01.20	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 29.01.20

Descriere: constatare tehnica si remediere defectiuni la aparat pentru terapie cu curenti de inalta frecventa ultrasunet BTL 5710 SN -038-B-07456. Aparatul afiseaza eroare de sistem: E-2488-000-037 si E-246-078-037. Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.
