

Verificare hidranti interiori

I.D.: 61458697

Data publicarii	29.09.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 328,00 RON - 328,00 RON

Descriere: lucrarile se vor efectua conform P118/2 din 2013 (Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor - partea a II-a - Instalatii de stingere
