
Reparatie - Videobronhoscop Olympus BF-P180 sn: 2653687

I.D.: 100942028

Data publicarii	01.08.24	Coduri CPV	50420000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 31.281,00 RON - 31.281,00 RON

Descriere: Piese de schimb necesare pentru reparatia Videobronhoscop Olympus BF-P180 sn: 2653687
Ansamblu Tub de insertie Videobronhoscop cod RU132400 la pretul de 13.620,00 lei Tub articulatie B-tube cod GQ256300 la pretul de 2.832,00 lei Canal biopsie cod RU127600 la pretul de 2.920,00 lei Fibra de lumina cod GL709300 la pretul de 3.490,00 lei Tub conector universal cod GL877100 la pretul de 2.747,00 lei Cilindru aspiratie cod GV626510 la pretul de 2.652,00 lei Conector cod RU675400 la pretul de 3.020,00 lei
