
Reparare pompă submersibilă apă menajeră

I.D.: 80701159

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.04.23 | Coduri CPV | 50511000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 8.300,00 RON - 8.300,00 RON

Descriere: Reparatie electropompa submersibila pentru apa uzata fecaloida intre 3.5kW si 5.5 kW : - rebobinare motor si inlocuit senzor termic ; - inlocuire rulmenti - 2 buc; - inlocuire etansarari mecanice; - inlocuire kit oringuri, - inlocuit ulei; - inlocuit plutitori de nivel, unde este cazul. Garantie 6 luni. Constatate si manopera montaj
