

## Servicii de reparație echipamente medicale

I.D.: 85201807

Data publicarii: 28.07.23 Coduri CPV: 50421000-2 50411000-9

Pretul estimativ: 6.902,71 RON - 6.902,71 RON  
2.350,00 RON - 2.350,00 RON  
897,69 RON - 897,69 RON  
750,00 RON - 750,00 RON  
3.550,00 RON - 3.550,00 RON  
750,00 RON - 750,00 RON  
3.550,00 RON - 3.550,00 RON  
2.360,00 RON - 2.360,00 RON  
31.600,00 RON - 31.600,00 RON  
1.850,00 RON - 1.850,00 RON  
1.808,00 RON - 1.808,00 RON  
9.600,00 RON - 9.600,00 RON  
1.530,00 RON - 1.530,00 RON  
2.030,00 RON - 2.030,00 RON

Descriere: 12. Reparație space station inclus space com, seria 24961, parte a completului cu nr. inv. 249829. Reparație electrodermatom AESCULAP, nr. inv. 2487313. Reparație spacecover comfort, seria 53637, parte a completului cu nr. inv. 249822. Reparație aparat de ventilație mecanică portabil de înaltă performanță Monnal T60, seria MT60-09656, nr. inv. 289643. Reparație aparat de ventilație mecanică portabil de înaltă performanță Monnal T60, seria MT60-10379, nr. inv. 289851. Reparație aparat de ventilație mecanică portabil de înaltă performanță Monnal T60, seria MT60-07767, nr. inv. 276684. Reparație aparat de ventilație mecanică portabil de înaltă performanță Monnal T60, seria MT60-10383, nr. inv. 289868. Reparație ecograf ultraportabil Vscan Dual Probe, seria VH123496FC, nr. inv. 269777. Reparație ecograf staționar de performanță medie pentru UPU - VIVID T8 R2, seria 632699WX0, nr. inv. 259365. Reparație echipament mobil de radiologie digitală C-arm tip 2, OEC Brivo 785, seria B3SS1800335, nr. inv. 2705614. Reparație trusă laparoscopie, seria UW705796-P, nr. inv. 2476711. Reparație masă de operații, model 500 XLE, seria UFSK-OSYS, parte a completului cu nr. inv. 247976. Reparație ecograf ClearVue 550 Ultrasound System, seria SZ41890110, nr. inv. 2656810. Reparație electroencefalograf TruScan Deymed (TruScan 32), seria AC 32-14040003, nr. inv. 24801