
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video Facultatea de Inginerie Hunedoara

I.D.: 51590374

Data publicarii	13.11.20	Coduri CPV	79714000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.033,20 RON - 11.033,20 RON

Descriere: Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului video: 1 Controller usa in cabinet si echipat cu iTRT-IP si sursa buc 2 2 Cablu FTP ml 200 3 Switch 8 Port Gigabit + Management CISCO buc 1 4 Cititor MDR 125KHz&13.56MHz cu conector HRW900-5-0-GB buc 3 5 Electromagnet aplicabil de 180kgf, cu monitorizare buc 3 6 Suport inoxidabil din duraluminiu pentru montarea electromagneților YM-180 la uși cu deschidere în interior buc 3 7 Buton de urgenta buc 3 8 Buton de exit buc 3 9 Cablu electric 2X1,5mm ml 30 10 Acumulator 12V / 7 Ah buc 2 11 Picior sprijin bara bariera buc 1 12 Alte materiale (tub protectie, pat cablu, casete, dibluri, holsuruburi, cleme, bride, suportii, etc) set 1
