
Deviz reparatie VW Caddy

I.D.: 103715717

Data publicarii	01.10.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.462,62 RON - 1.462,62 RON

Descriere: Detalieri materiale: 1 Surub golire baie ulei motor -1 buc X 10.08 lei 2 Ulei motor Castro Edge 0W-20 LL IV VW50800/50900 1L - 2 buc X 83.11 lei 3 Ulei motor Castrol Edge 0W-20 LL IV VW50800/50900 4L- 1 buc. X 294.12 lei 4 Filtru ulei - 1 buc.X 89.83 lei 5 Filtru aer - 1 buc. X 170.00 lei 6 Filtru combustibil - 1 buc. X 302.10 lei 7 Filtru aer habitaculu cu carbon activ - 1 buc. X 232.27 Detalieri manopere: 1 Ulei de motor înlocuire - 36.00 lei 2 Filtru de ulei de motor înlocuire - 54.00 lei 3 Filtru de aer înlocuire - 27.00 lei 4 Filtru de combustibil înlocuire - 36.00 lei 5 Filtrul spațiului de habitaculu înlocuire - 18.00 lei 6 Resetat interval service 27.00 lei
