
Servicii de reparatii aparate de aer conditionat și servicii de revizie aparate de aer conditionat

I.D.: 39968563

Data publicarii	26.09.18	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 525,21 RON - 525,21 RON

Descriere: Lucrarea consta in completarea cu agent frigorific, inlocuirea motorului ventilator la unitatea externa si a elicei aferente, urmate de curatirea filtrelor unitatii interioare si verificarea bunei functionari și Serviciul consta in curatarea unitatilor interioare si exterioare si dezinfectarea subansamblului de drenaj condens de la interior, pentru un aparat Aircool de 9000 Btu/h capacitate de racire.
