

---

## **Servicii de reparație pt. autovehiculul DACIA DOKER**

I.D.: 55632169

---

Data publicarii	31.03.21	Coduri CPV	50112120-0 50112100-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 540,00 RON - 540,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparație pentru autovehiculul marca DACIA DOKER cu SS. UU18SDDL548684288 constând în: înlocuirea discurilor și plăcuțelor de frână față, , conform ofertei

---